

R6年度 合同点検結果


小幡小学校①

県道富岡神流線

場所: 柴田商店前の
県30km/h規制区間

現状: 交通量が多い
車道が狭い
車両速度が高い
路面標示が薄くなっている、
色が見えづらい
30キロ速度規制がわかりにくい

対策: 薄くなっている外側線の
塗り直し



①

対策前



対策後 (R7.3.10時点)



②



R6年度 合同点検結果


小幡小学校②

県道金井・小幡線

場所: 大手門信号より東へ
200m程度

現状: 交通量が多い
歩道・路側帯がない、狭い
車道が狭い
車両速度が高い
ポール数が十分でない

対策: 路面標示の設置
塗り直し



①

対策前



対策後 (R7.3.10時点)



②




R6年度 合同点検結果

福島小学校①

木下・西神線

場所: 福島510番地から
福島606番地付近

現状: 歩道・路側帯がない、狭い
車道が狭い
見通しが悪い
車両速度が高い
30キロ速度規制の路面標示と
外側線が薄い



対策: 通学路を知らせる看板の設置
外側線の塗り直し
30キロ速度規制の路面標示の塗り直し

① 対策前



対策後 (R6.12.4時点)



②



③ 対策後 (R7.10月時点)



R6年度 合同点検結果


福島小学校②

鎌倉街道

場所: 二日町公会堂

現状: 車道が狭い
横断歩道、ひし形の路面標示
が薄くなっている

対策: 横断歩道の塗り直し



①

対策前



対策後 (R7.3.10時点)



②



R6年度 合同点検結果


福島小学校③

下高尾小幡線

場所: 白倉99番地付近

現状: 交通量が多い
見通しが悪い
車両速度が高い
工事による迂回路となっ
ているため学童注意の看板
があるとよい
歩道・路側帯がない、狭い

対策: 注意喚起の看板の設置



①

対策前



対策後 (R7.3.10時点)



②



R6年度 合同点検結果


福島小学校 追加箇所

国道254号

場所: 歩道橋西側

現状: 交通量が多い
歩道・路側帯が狭い
見通しが悪い
車両速度が高い

対策: 路面標示の対策がされているため
警察による見回り



①



②



③



④



R6年度 合同点検結果

新屋小学校①

県道204号

場所:天引576付近横断歩道

現状:横断歩道が
消えかかっている

対策:横断歩道の塗り直し



①

対策前



対策後 (R7.7月時点)



②



R6年度 合同点検結果


新屋小学校②

国道254号

場所: 金井交差点西 歩道橋下

現状: 「止まれ」の路面標示と
停止線が消えかかっている

対策: 「止まれ」の路面標示の
塗り直し



①

対策前



対策後 (R6.9.19時点)



②



R6年度 合同点検結果


新屋小学校③

屋敷・車木戸線

場所:庭谷城跡入口

現状:「止まれ」の路面標示と
停止線が消えかかっている

対策:「止まれ」の路面標示の
塗り直し



①

対策前



対策後 (R6.9.19時点)



②



R6年度 合同点検結果

甘楽中学校①


北城・本村線

場所: 白倉663番地付近

現状: 車道が狭い

- ① 左からの道の合流がある
 - ③ 右カーブで見通しが悪い
- 車の速度が高いため、
速度低下できる対策があるとい

**対策: 路面標示・看板の対策が
されているため
警察による見回り**



①



②



③



R6年度 合同点検結果


甘楽中学校②

反町・上引田線
西天神・三ツ俣2号線

場所:白倉961番地付近

現状:②右の方がカーブで見通しが悪い
②右からの車のスピードが落ちるような対策があるとよい
センターラインが薄くなっている

対策:路面標示の対策がされているため
警察による見回り



①



②



③



④

