

# R7年度 合同点検結果

## 小幡小学校①

県道下高尾小幡線

場所: 桜並木北端周辺

現状: 交通量が多い  
カーブになっており横断する  
児童の姿が車から見づらい  
車両速度が高い  
横断旗や手押し信号があれば  
児童の安全が確保できる

対策: 横断旗の設置



①

対策前



対策後 (R7.7.7時点)



# R7年度 合同点検結果

小幡小学校②

町道下夕町・大手西線

場所: 中小路駐車場入り口

現状: 交通量が多い  
 歩道・路側帯がない、狭い  
 車道が狭い  
 車両速度が高い  
 ごみ収集日の朝には、  
 3方向から車が行き来するため  
 「通学路」「徐行」がわかる  
 看板等があるとよい

対策: 停止線の塗り直し(4か所)



①



②

対策後 (R7.12.8時点)



③



# R7年度 合同点検結果

福島小学校①

国道254号線

場所: 福島745番地から  
福島726番地付近

現状: 交通量が多い  
歩道・路側帯が狭い  
見通しが悪い  
車両速度が高い  
ポールなどがあるとよい

対策案: 安全な通学経路の検討



①



②



③



# R7年度 合同点検結果


福島小学校②

町道久保・二日町線

場所:福島1430番地4から  
福島1431番地付近

現状:歩道・路側帯が狭い  
車道が狭い  
外側線・グリーンベルトが  
薄くなっている

対策案:外側線・グリーンベルトの  
塗り直し



①



②



③



# R7年度 合同点検結果


福島小学校③

町道天王・下平線

場所:小川722番地付近

現状:交通量が多い  
車道が狭い  
道路の両端に横断旗があるとい

対策:横断旗の設置



①

対策前



対策後 (R7.12.8時点)



# R7年度 合同点検結果


福島小学校④

町道二日町・欠上2号線

場所:小川692番地2付近から  
小川603番地付近

現状:歩道・路側帯がない・狭い  
車道が狭い  
見通しが悪い  
グリーンベルトがあるとよい

対策:児童への注意喚起



①



②



③



# R7年度 合同点検結果


福島小学校⑤

町道落矢・鹿島線

場所: 福島509番地付近

現状: 「止まれ」の路面標示と  
停止線が消えかかっている

対策: 「止まれ」の路面標示の  
塗り直し



①

対策前



対策後 (R7.10.6時点)



# R7年度 合同点検結果

新屋小学校①

国道254号線

場所:富岡製材協同組合  
富岡プレカット付近 交差点

現状:「止まれ」の路面標示と  
停止線が消えかかっている

対策:「止まれ」の路面標示の  
塗り直し



①

対策前



対策後 (R7.12.8時点)



②



# R7年度 合同点検結果

新屋小学校②

町道北城・本村線

場所: 麻場城 居館跡付近

現状: 見通しが悪い  
矢印箇所にてカーブミラーが  
あるとよい

対策: 樹木の伐採



①

対策前



対策後 (R7.10.14時点)



# R7年度 合同点検結果


新屋小学校③

町道天王・下平線  
北城・本村線  
北城・駒田線

場所: 白倉研修センター付近 交差点

現状: 「止まれ」の路面標示と  
停止線が消えかかっている

対策案: 「止まれ」の路面標示の  
塗り直し  
→ 塗り直しの基準に達して  
いないため見送り



①



②



③



④



# R7年度 合同点検結果


甘楽中学校①

町道小船・三ツ俣線

場所:文化会館南 上信越自動車道側

現状:左右道路は一時停止ではない  
見通しが悪い

対策:対策がされているため  
見回りの強化  
学校での安全指導



①



②



③



# R7年度 合同点検結果


甘楽中学校②

町道小船・三ツ俣線

場所:文化会館南道路 歩道

現状:歩道幅一杯に水たまりができるため通行に支障がある

対策:歩道の縁石の一部の切除  
(計3か所対策済)



①

対策前



対策後 (R7.10.6時点)

