

R5年度 合同点検実施結果


小幡小学校①

町道大手東1号線

場所: 中小路正面の細い道

現状: 歩道・路側帯がない、狭い
車道が狭い
見通しが悪い

対策: 正面(中小路側)に設置して
あるミラーの角度調節



①

対策前



対策後 (R5.11.20現在)



②



R5年度 合同点検実施結果


小幡小学校②

県道金井・小幡線

場所: 大手門信号より東へ
200m程度

現状: 交通量が多い
歩道・路側帯がない、狭い
車道が狭い

対策案: 車が歩道に進入しないよう
外側線の付近にポールの
設置



①



②



③



④



R5年度 合同点検実施結果


福島小学校①

国道254バイパス

場所:セブンイレブン福島北店付近

現状:交通量が多い
車両速度が高い
横断中に車が割り込んでくる

対策案:右折時に学童横断の注意を
促す路面標示の設置



①



②



③



④



R5年度 合同点検実施結果


福島小学校②

国道254

場所: 福島郵便局前～
篠原整形外科前

現状: 交通量が多い
歩道がない、狭い
車両速度が高い

対策案: 福島郵便局前から
篠原整形外科前まで、
グリーンベルトの延長



①



②



③



④



R5年度 合同点検実施結果


福島小学校③

県道下高尾・小幡線

場所: 福島駐在所前信号付近

現状: 交通量が多い
車両速度が高い
赤信号で停車しない車がある

対策案: 信号機のLED化、増設
歩行者信号の交換



①



②



③



R5年度 合同点検実施結果


福島小学校④

町道天王・下平線

場所: 認定こども園
めぶきの森かんら付近

現状: 見通しが悪い
交通量が多い
横断歩道で待っていても
停車しない車両が多い

対策案: 車道の拡幅



R5年度 合同点検実施結果


福島小学校⑤

町道天王・下平線
町道北原・紺屋開戸線

場所:小川548番地付近

現状:見通しが悪い

対策案:車道の拡幅



①



②



③



④



R5年度 合同点検実施結果


新屋小学校①

県道金井・小幡線

場所:新屋小学校校門前

現状:カーブミラーの破損

対策:カーブミラーの交換



対策前



対策後 (R5.8.17現在)



R5年度 合同点検実施結果


新屋小学校②

町道天王・下平線

場所:新屋小学校校庭南

現状:路面標示が薄れている

対策案:路面標示の塗り直し



①



②



R5年度 合同点検実施結果

新屋小学校③

国道254号

場所:金井交差点西
(こまつや前)

現状:路面標示が薄れている。

対策案:路面標示の塗り直し



①



②



R5年度 合同点検実施結果


新屋小学校④

町道天王・下平線
町道北城・駒田線
町道北城・本村線

場所: 白倉研修センター前4差路

現状: 路面標示が薄れている

対策案: 路面標示の塗り直し



①



②



R5年度 合同点検実施結果


新屋小学校⑤

県道金井・小幡線

場所: かんらSICから県道
へのアクセス道路

現状: 交通量が多い
見通しが悪い

対策案: 信号機の設置



①



②



③



④



R5年度 合同点検実施結果


甘楽中学校①

国道254号

場所:白倉496番地付近

現状:交通量が多い
車両速度が高い

対策案:街灯の設置



①



②



③



R5年度 合同点検実施結果


甘楽中学校②

国道254号

場所:白倉神社鳥居前

現状:交通量が多い
車両速度が高い

対策案:路面標示の塗り直し



①



②



R5年度 合同点検実施結果


甘楽中学校 追加箇所

町道小川・上野線
(イタリア街道)

場所: イタリア街道と中学校へ
向かう上り坂の交差点

現状: 路面標示が薄れている

要望: 路面標示の塗り直し



①



②



③

