

資料1

小幡小学校①
場所：県道下高尾小幡線

現状：横断歩道の表示が見にくい

対策：路面表示の設置及び
横断歩道の塗りなおし




対策前

対策後


①

R2.6.5 現在



②

R2.6.5 現在




令和元年度 合同点検による対策箇所

福島小学校①

場所: 天王塚古墳西

現状: 歩道・路側帯がない
車道が狭い

対策: 路肩土砂の撤去・注意喚起




対策前

対策後


①

R2.6.5 現在



②

R2.6.5 現在




令和元年度 合同点検による対策箇所

甘楽中学校①
場所:町道北原笹線

現状:車道が狭く見通しが悪いが、
交通量が多いため危険である。
横断歩道の設置を検討していた
だきたい。

対策:路面表示の塗りなおし、
注意喚起。



対策前

対策後


①

R2.6.5 現在



②

R2.6.5 現在




令和元年度 合同点検による対策箇所

甘楽中学校②
 場所: 県道富岡神流線
 大手門

現状: 歩道が狭く、信号
 待ちの際に危険である。

対策案: 注意喚起



対策前

対策後


①



R2.6.5 現在



②



R2.6.5 現在



令和元年度 合同点検による対策箇所


甘楽中学校③

場所:国道254号線

富岡製材協同組合北東

現状:横断歩道がないため危険である。交通量も多く、見通しがよいため通行車両が速度を緩めない。横断歩道の設置を検討していただきたい。

対策案:横断歩道の設置要望・注意喚起



①



②



③



④

