



台風9号

大きなつめ跡

稲倉山で総雨量594ミリ 県内最高を観測



- 2 雄川の激流で路盤がさらわれ穴が開いた富岡神流線（秋畑）
- 4 土砂が厚く堆積し、流木だけが残る河川緑地広場（福島）

- 1 地すべりにより大きく波打つ県道金井小幡線（天引）
- 3 大規模な地すべりで杉林が崩壊した林道芳の元線（秋畑）

※文中の数値は日本気象協会のホームページなどから引用

関東直撃

8月29日に日本のはるか南東沖で発生した台風9号は、ゆっくりとした速度で小笠原諸島から伊豆諸島西側を進み、9月7日2時前に神奈川県小田原市付近に上陸。東京都八王子市を進み、同5時に埼玉県深谷市、6時に栃木県足利市を通過し、多くの被害を残して関東地方を縦断しました。

月間降水量の2.5倍

甘楽町では5日17時過ぎから雨が強まり、6日0時までの約6時間で200ミリを超える雨量を観測（役場雨量計）し、河川や用水路が一気に増水しました。

6日も断続的に降り続き、14時48分には、前橋地方気象台から土砂災害警戒情報が発表されました。

台風本体の雨雲が近づいた6日夜から再び強い雨が降り、総雨量は稲倉山で594ミリに達し、9月の月間降水量平年値237ミリの2.5倍にもなりました。

風は、6日23時46分以前橋市で最大瞬間風速27.1メートルを観測し、豪雨で弱った地盤で樹木の倒壊などがありました。



片側が復旧した富岡神流線秋畑戦場地内（7日正午ころ）

生活道路と電気などが寸断

この雨のため、6日23時過ぎ、秋畑戦場地内で土砂が流出し、主要地方道富岡神流線が一時通行止めになりました。帰宅できない人が善慶寺住民センターで一夜を明かし、7日正午の片側通行開始まで、通勤・通学に影響が出ました。

この他、生活道路や林道、農道で多数の損壊が発生。秋畑地区では倒木により電線が切断され、6日夜から電気が不通になり、葦ノ萱地区は8日昼過ぎに、入山地区は8日18時40分頃にようやく復旧しました。

◆台風9号による雨量

観測点:甘楽町役場
単位:mm

月 日	時間	時間雨量	連続雨量	日量雨量
9月4日(火)	23:04	7	0	7
9月5日(水)	0:00	0	7	251
	1:00	7	7	
	2:00	5	14	
	3:00	0	19	
	4:00	0	19	
	5:00	1	19	
	6:00	6	20	
	7:00	1	26	
	8:00	0	27	
	9:00	0	27	
	10:00	1	27	
	11:00	5	28	
	12:00	1	33	
9月6日(木)	13:00	1	34	169
	14:00	0	35	
	15:00	1	35	
	16:00	4	36	
	17:00	36	40	
	18:00	74	76	
	19:00	31	150	
	20:00	29	181	
	21:00	25	210	
	22:00	19	235	
	23:00	4	254	
	0:00	15	258	
	1:00	15	273	
9月6日(木)	2:00	2	288	87
	3:00	5	290	
	4:00	13	295	
	5:00	1	308	
	6:00	1	309	
	7:00	1	310	
	8:00	0	311	
	9:00	1	311	
	10:00	4	312	
	11:00	12	316	
	12:00	6	328	
	13:00	10	334	
	14:00	0	344	
15:00	1	344		
16:00	0	345		
17:00	4	345		
18:00	3	349		
19:00	6	352		
20:00	19	358		
21:00	17	377		
22:00	17	394		
23:00	16	411		
9月7日(金)	0:00	4	427	87
	1:00	12	431	
	2:00	19	443	
	3:00	21	462	
	4:00	19	483	
	5:00	7	502	
	6:00	5	509	
	7:00	0	514	
8:00	0	514		
雨量合計				514

時間雨量は、その時間から次の時間までの1時間に降った量。
連続雨量は、その時間までの量。

平時の3倍以上の水位

雄川と鍋川の水位

【観測点】()は警戒水位
雄川…秋畑(3.0m)
鍋川…富岡・七日市(4.2m)
(単位:m)

月 日	時間	雄川	鍋川
9月6日	20:00	2.72	4.54
	22:00	3.08	5.07
9月7日	0:00	3.77	5.96
	2:00	3.30	5.61
	4:00	3.36	5.38
	6:00	3.40	5.64
参考 9月21日	8:00	2.75	5.08
	9:00	1.08	1.83

豪雨により、雄川などでは警戒水位を大きく超え、避難判断がされました。(左の水位表参照)
秋畑地区では、雄川沿いの5世帯16人に第三中学校体育館への避難勧告を発令。善慶寺住民センターには11人が避難しました。

避難

庭谷住宅団地では、裏を流れる鍋川が増水したため、7日1時頃に町と消防団が自主避難を呼びかけ、14世帯39人が庭谷住民センターに避難しました。
避難した人は町内で27世帯73人のほりました。

◎被害状況等(農林土木を除く)

家屋被害…1棟(風害による屋根損壊)
水害など…通報34件
土のう袋4,000袋使用

避難勧告…6世帯 17人
自主避難…21世帯 56人
避難合計…27世帯 73人
避難所開設…4カ所

第三中学校体育館
善慶寺住民センター
多井戸公会堂
庭谷公会堂
避難所における支給品…毛布

町の対応

9月5日(水)午後4時
災害準備本部設置
午後6時
消防団出動要請

9月6日(木)午前8時30分
災害対策本部設置

9月7日(金)午後5時00分
災害対策本部解散
消防団解散
(延出動員数390人)

