

令和3年度 合同点検による対策箇所

資料1


小幡小学校①

町道大竹藪中佐久間線～
県道富岡神流線

場所：赤城神社付近から県道に
抜ける道路
山本製作所付近

現状：歩道・路側帯がない
車道が狭い
見通しが悪い

対策済：外側線・補助線設置
ドットラインの引き直し



対策前

対策後

①

R4.5.19 現在



②



令和3年度 合同点検による対策箇所

小幡小学校②

町道下井蔵島線、
町道早道場下井1号線

場 所: 荻原製作所付近

現 状: 歩道・路側帯がない
車道が狭い
見通しが悪い
路面標示が薄れている

対策済: 外側線や「止まれ」、
停止線の引き直し



令和3年度 合同点検による対策箇所


福島小学校①

町道久保二日町線、
町道久保三ツ口平線

場 所:小田倉生花店付近

現 状:擁壁倒壊の恐れあり
路面標示が薄れている

対策済:外側線や横断歩道、
ダイヤモンドの引き直し



①

対策前



R3.10.28

対策後



②



令和3年度 合同点検による対策箇所


福島小学校②

町道久保二日町線、
町道稲荷北稲荷前線

場 所: 笹森神社西三差路

現 状: 外側線が途中で切れている
車道が狭い

対策済: 外側線の延長



R4.5.19 現在



②

対策前



令和3年度 合同点検による対策箇所


福島小学校③

町道上宿笹森線、
町道上宿2・3号線

場 所: 笹森神社鳥居南

現 状: 路面標示が薄れている

対策済: 横断歩道や外側線、
「止まれ」の引き直し



対策前

①



対策後

R4.5.19 現在



②



令和3年度 合同点検による対策箇所

福島小学校④

町道多井戸根笹浦線、
町道多井戸根多井戸線


場 所: 齊藤肉店南 交差点

現 状: 車道が狭い
路面標示が薄れている

要 望: 横断歩道新設

対策済: ドットラインや外側線、
「止まれ」の引き直し

横断歩道新設については調査



①

対策前



対策後

R4.5.19 現在



②



令和3年度 合同点検による対策箇所


福島小学校⑤

町道天王下平線

場 所: 鎌倉街道
佐藤学習塾付近

現 状: 車両速度が高い
路面標示が薄れている

対策案: ドットラインや補助線、
外側線、ダイヤモンド



①

対策前



R4.5.19 現在

対策前



②



令和3年度 合同点検による対策箇所


福島小学校⑥

町道金山稻荷北線、
町道金山二日町線

場 所: 笹森神社北側交差点

現 状: 見通しが悪い
車道が狭い

対策済: 補助線や外側線



①

対策前



対策後

R4.5.19 現在



②



令和3年度 合同点検による対策箇所


新屋小学校①

国道254号線、
町道向井猪ヶ久保線

場 所: 国道254号線
つちや食事処付近

現 状: 交通量が多い
路面標示が薄れている
車からの視認がしにくい

対策済: 路面標示の引き直し



①

対策前



対策後

R3.10.28現在



②



令和3年度 合同点検による対策箇所

甘楽中学校①

国道254号線

場 所: 白倉神社鳥居交差点

現 状: 交通量が多い
車両速度が高い

対策済: 速度を落としてもらえる
よう、「学童注意」の
路面表示の設置



①

対策前



対策後

R4.5.19 現在



令和3年度 合同点検による対策箇所


甘楽中学校②

県道富岡神流線

場 所:桜並木

現 状:見通しが悪い
信号が見えづらい

対策済:桜並木の木の枝の伐採



①

対策前



R4.5.19 現在

対策後



②

