

令和4年度 合同点検による対策箇所

資料1

小幡小学校

県道富岡神流線

場所: 歴史民俗資料館前から
郵便局入口あたりまでの、
30km/h規則区間

現状: 道幅が狭い
スピードを出す車が多い

対策: 「学童注意」の
路面標示設置
横断歩道の引き直し



①

対策前



対策後



②



令和4年度 合同点検による対策箇所


福島小学校①

町道天王・下平線
町道上宿・笹森線
町道稲荷東1号線
町道稲荷北・稲荷前線

場所: 笹森近くの五差路

現状: 交通量が多い
車両速度が高い

対策: 「止まれ」のまわりを
赤くして目立たせる



① 対策前



対策後



②



③



令和4年度 合同点検による対策箇所


福島小学校②

山田会計南側の町道

場所:「税理士法人プロスタッフ和
(山田会計)」を入ったところ

現状:車道が狭い

対策:木の枝の伐採



①

対策前



対策後



②



令和4年度 合同点検による対策箇所


福島小学校③

県道下高尾小幡線

場所:セブンイレブン甘楽福島
北店付近

現状:交通が多い
車道が狭い
見通しが悪い

対策:電柱のあたりに
「飛び出し注意」の
看板を設置



①

対策前



対策後



②



令和4年度 合同点検による対策箇所


福島小学校④

町道東大山2号線
町道東大山3号線

場所: 白倉153番地付近

現状: 歩道・路側帯がない、狭い
車道が狭い
見通しが悪い

対策案: 外側線の施工
(令和5年度中に対応予定)



①



②



③



令和4年度 合同点検による対策箇所


福島小学校⑤

町道東大山・大山前線
町道大山前線

場所:「サニーズイングリッシュ」
付近の細い道

現状:歩道・路側帯がない、狭い
車道が狭い
見通しが悪い

対策案:外側線等の施工
(令和5年度中に対応予定)



①



②



令和4年度 合同点検による対策箇所


福島小学校⑥

町道木ノ下・西神線

場所: 福島544番地付近のカーブ

現状: 歩道・路側帯がない、狭い車道が狭い
見通しが悪い

対策案: 外側線の施工
(水道管工事と併せて対応)



①



②



③



令和4年度 合同点検による対策箇所


福島小学校⑦

町道鹿島2号線
町道落矢・鹿島線

場所: 福島511番地付近の
カーブ

現状: 歩道・路側帯がない、狭い
車道が狭い
見通しが悪い

対策案: 外側線の施工、
カーブミラーが見にく
いため木の枝の伐採



対策後

①



②



令和4年度 合同点検による対策箇所


新屋小学校①

国道254号

場所: 金井交差点横断歩道

現状: 路面標示が薄れている

対策: 横断歩道の引き直し



対策前



①

対策後



②



令和4年度 合同点検による対策箇所


新屋小学校②

県道金井小幡線

場所: 旧新屋幼稚園付近横断歩道

現状: 路面標示が薄れている

対策: 横断歩道の引き直し



①

対策前



対策後



②



令和4年度 合同点検による対策箇所


新屋小学校③

県道金井小幡線

場所:山崎自動車前交差点
(新屋小学校南交差点)
横断歩道

現状:路面標示が薄れている

対策案:横断歩道の引き直し



対策前



対策後



令和4年度 合同点検による対策箇所


新屋小学校④

町道北金井・上町線

場所: 宝勝寺付近の農道

現状: 歩道・路側帯がない、狭い
一部道路の陥没あり

対策: 舗装復旧
グリーンベルトの設置



対策前



対策後



令和4年度 合同点検による対策箇所


新屋小学校⑤

町道丸山・城線

場所: コルノマカロニ付近の道路

現状: 歩道が狭い

対策案: グリーンベルトの設置
(令和5年度中に対応予定)



①



②



③



④



令和4年度 合同点検による対策箇所


甘楽中学校①

県道金井小幡線

場所:小幡987番地付近

現状:歩道・路側帯がない、狭い
途中で歩道がなくなる

対策:ポール等の設置
(内側に入らないように)



対策前



対策後



②



令和4年度 合同点検による対策箇所


甘楽中学校②

県道金井小幡線

場所: 中村公会堂付近

現状: 街灯がないため暗い

対策: 縁石マーカの設置



①

対策前



対策後



令和4年度 合同点検による対策箇所


甘楽中学校③

県道金井小幡線

場所:上野146番地付近

現状:見通しが悪い
(昨年事故があった)

対策:カーブミラーの交換



対策前



①

対策後



令和4年度 合同点検による対策箇所


甘楽中学校④

町道北城・本村線
町道天王・本村線

場所：白倉1024番地付近

現状：見通しが悪い

対策：路面標示で速度の抑制を促す



対策前



対策後

①



②



令和4年度 合同点検による対策箇所

甘楽中学校⑥

町道下町・八反田線

場所: 浅間堤公園付近

現状: 街灯がないため
暗くて危険

**対策案: 街灯の設置
計4か所**



対策前




対策後

①



②



令和4年度 合同点検による対策箇所


甘楽中学校⑦

町道中樁・鍛冶貝戸線

場所: 福島300番地付近

現状: 街灯がないため
暗くて危険

対策案: 街灯の設置
(検討中)



①



②



③



④

